

**第6会場 15:50~16:50**

**リードレスペースメーカー／S-ICD／ILR**

**座長** 小川 正浩 福岡大学病院循環器内科  
植田 隆介 近畿大学医学部奈良病院 ME 部

**演者**

MP-O30. リードレスペースメーカー急性期閾値の検討  
有道 真久 心臓病センター榊原病院臨床工学科

MP-O31. Micra の Capture Management 不適合であった 3 例  
細谷 裕一 千葉大学医学部附属病院臨床工学センター

MP-O32. Medtronic 社製植込み型心臓モニタ Reveal LINQ の至適植込み部位の検討  
川上 恭平 大阪府済生会中津病院臨床工学技術部

MP-O33. S-ICD 自動スクリーニングは標準的スクリーニングになりえるか—単施設の初期使用経験—  
加藤 隆太郎 弘前大学医学部附属病院臨床工学科

MP-O34. 当院におけるリードレスメーカー植込み症例の検討  
浅見 陽介 順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床工学室

**第6会場 16:50~18:00**

**S-ICD**

**座長** 井上 完起 榊原記念病院循環器内科  
佐藤 陽 横浜旭中央総合病院循環器内科

**演者**

MP-O35. センシングベクトルの変更により不適切作動を回避しえた 1 例  
大和田 三起 榊原記念病院臨床工学科

MP-O36. S-ICD の SMART Pass 機能が無効となり不適切作動を起こした拡張型心筋症の 1 症例  
磯村 健二 大阪大学医学部附属病院臨床工学部

MP-O37. ペースメーカー併用による心電図波形の変化で完全皮下植込み型除細動器のオーバーセンシングをきたした 1 例  
石田 尚子 新潟大学医歯学総合病院臨床工学部門

MP-O38. S-ICD 植込み患者において不適切作動を認めた 3 症例  
齋藤 源太 名古屋第二赤十字病院医療工学課

MP-O39. 術後垂急性期にノイズ混入による不適切作動を生じた皮下植込み型除細動器移植後の 1 例  
小田 真矢 愛媛大学医学部附属病院 ME 機器センター

MP-O40. 広背筋の筋電位により生じた S-ICD 不適切作動の 1 例  
山内 亜由美 仁愛会浦添総合病院 ME 科